



URZĄD MIASTA MŁAWA

06-500 Mława, Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

WI.271.22.2012

Mława dnia 04.12.2012r.

Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy: przebudowy - rewitalizacji zabytkowego ratusza w Mławie.

Burmistrz Miasta Mława informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

1. W Opisie technicznym w pkt. 4.6 znajduje się zapis „Projektuje się montaż stolarki dwuszybowej, o podziale, kolorze, szkleniu i dodatkowych parametrach technicznych wg wykazu stolarki. Stosować nawiewniki”.

Proszę o sprecyzowanie:

- a) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klejonki sosnowej łączonej na mikrowczepy?

Odpowiedź 1a

Zamawiający dopuszcza stosowanie klejonki, ale bez mikrowczepów.

- b) Czy chodzi o profil jednoramowy DJ68?

Odpowiedź 1b

Należy przyjąć profil jednoramowy.

- c) Czy Zamawiający uzna za prawidłowy pakiet termoizolacyjny o budowie 4 x 16 x 4 mm o przenikalności 1,1?

Odpowiedź 1c

Tak, jednak należy przyjąć standard o przenikalności 1,0.

- d) Jakiego rodzaju okucia mają być użyte nowych oknach (np. obwiedniowe)?

Odpowiedź 1d

Należy przyjąć okucia obwiedniowe.

- e) Proszę o określenie jakiego typu nawiewniki mają być zamontowane w nowej stolarce (np. ciśnieniowe) oraz podanie ich ilości (np. 1 szt. na 1 okno).


Odpowiedź 1e

Należy przyjąć nawiewniki hydrosterowalne. Montować w oknie po jednej sztuce w skrzydle rozwieralnym. Stosować w pomieszczeniach maksymalnie po dwa okna z nawiewnikami.

2. W zestawieniu stolarki w pkt 2. znajduje się uwaga „Stolarka okienna ze szprosami drewnianymi”. Czy ma być to szpros konstrukcyjny (faktycznie dzielący szkło), czy wiedeński (naklejany na szybę)?

Odpowiedź 2

Należy przyjąć szpros konstrukcyjny.



URZĄD MIASTA MŁAWA

06-500 Mława, Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

3. Według rysunków znajdujących się w Zestawieniu stolarki okna 01, 02, 04 nie mają określonych funkcji otwierania.

Czy mają to być okna stałe, szklone w ramie?

Odpowiedź 3

Okna 01, 02, 04 i 05 należy przyjąć jako rozwieralne.

Okna EI 60 należy przyjąć jako aluminiowe z możliwością otwarcia (w celu okresowego umycia).

4. Co oznacza opis dotyczący okna o symbolu 010 „Okno z wypełnieniem ażurowym” i czy okno to podlega wymianie?

Odpowiedź 4

Okno należy przyjąć jako indywidualne. Wypełnienie ramy ażurowe ma umożliwiać swobodny przepływ powietrza w celu umożliwiania oddymiania części korytarza przy klatce schodowej w poziomie piętra.

5. Z zamieszczonych przekrojów, rysunków i zdjęciach nie wynika jakie słupki mają mieć nowe okna.

Mają one posiadać słupki stałe, czy ruchome?

Odpowiedź 5

Należy przyjąć słupki stałe.

6. Proszę również o wyjaśnienie z jakiego rodzaju materiału mają być wykonane parapety kamienne. Czy ma być to konglomerat marmurowy?

Jeżeli tak proszę o określenie jego rodzaju (np. Calacatta, Botticino) oraz grubości (np. 3 cm).

Odpowiedź 6

Należy przyjąć do wyceny parapety kamienne z granitu.

7. W Zestawieniu stolarki nie ma rysunku okien w lukarnach. Jeżeli również podlegają wymianie, proszę o zamieszczenie ich rysunków z wymiarami.

Odpowiedź 7

W kosztorysie na roboty remontowe dachu, okna łukowe w połaci dachowej w ilości 3 szt. należy poddać renowacji zgodnie z poz.38 przedmiaru.

8. Istnieją duże rozbieżności pomiędzy zestawieniem stolarki a przedmiarem dotyczące wymiarów okien oraz ich ilości:

- łączna ilość okien w zestawieniu to 88 szt., natomiast w przedmiarze jest ich 68 szt.,

- okna 06 w zestawieniu są w tym samym wymiarze, natomiast w przedmiarze są różnych wymiarów.

Proszę o jednoznaczne wskazanie podstawy do wyceny i uzupełnienie lub zmianę dokumentów na podstawie, których mamy dokonać kalkulacji poszczególnych robót.

Odpowiedź 8

*W pozycji przedmiaru nr 79 zamiast istniejących wartości należy wstawić: 1,32*1,88*32*

W pozycji przedmiaru nr 132 zamiast istniejących wartości należy wstawić:

*1,32*1,88*15+1,32*1,28*1*



URZĄD MIASTA MŁAWA

06-500 Mława, Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

9. Ponadto w zestawieniu stolarki i w przedmiarze nie ma okien, które są pokazane na elewacjach. Dotyczy to okien łukowych, dachowych oraz okna na klatce schodowej elewacji Podwórzowej I. Czy podlegają one wymianie? Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie dokumentacji, a w szczególności zestawienia stolarki i przedmiaru.

Odpowiedź 9

Okno (duże-witraż) w elewacji podwórzowej nr 1 nie podlega wymianie.

W kosztorysie na roboty remontowe dachu:

- zgodnie z poz.38 przedmiaru okna łukowe w połaci dachowej w ilości 3 szt. należy poddać renowacji,
- w pozycji przedmiaru nr 19 okna połaciowe należy przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki – 3 szt. dla połaci dachowej,
- w pozycji przedmiaru nr 67 dodatkowo dla wieży 1 szt.

10. Czy drzwi wewnętrzne zawarte w zestawieniu stolarki podlegają wymianie?

Odpowiedź 10

Tak. Oprócz drzwi D3, które stanowią nową przegrodę.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Sławomir Kowalewski