

KARTA DOKUMENTACYJNA WIERCENIA BADAWCZEGO nr 1/2011

Temat:	Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy kolektora sanitarnego w ulicy Wójtostwo w Mławie		
Zleceniodawca	Piotr Kozłowski, 06-500 Mława ul. Zachodnia 16		
Miejscowość	Mława	Rzędna otworu	146,70 m n.p.m.
Gmina	Mława	Głębokość	2,75 m
Powiat	mławski	Data wykonania	19.07.2011 roku

Warunki wodne (głębokość nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody [m p.p.t.]	Przelot w-wy od do [m]	Miaższność w-wy [m]	Profil litologiczny Skala 1:50	Symbol geotechniczny	Stratygrafia	Badania makroskopowe			
						Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu
1,40	0,00 – 0,90	0,90		nN	czwartorzęd	Nasyp niebudowlany /grunt próchniczny z nielicznym gruzem/	mw	-	-
	0,90 – 1,25	0,35		Nmg		Namuły gliniaste, czarne	w	-	-
	1,25 – 1,40	0,15		Pd+Ps		Piasek drobny z domieszką piasku średniego, szaro-brązowy	w	-	szg
	1,40 – 1,95	0,55		Pd+Ps		Piasek drobny z domieszką piasku średniego, szary	nw	-	szg
	1,95 – 2,75	0,80		Gp		Gлина piaszczysta, brązowa	w	2/2	tpl/pl

KARTA DOKUMENTACYJNA WIERCENIA BADAWCZEGO nr 2/2011

Temat:	Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy kolektora sanitarnego w ulicy Wójtostwo w Mławie		
Zleceniodawca	Piotr Kozłowski, 06-500 Mława ul. Zachodnia 16		
Miejscowość	Mława	Rzędna otworu	146,65 m n.p.m.
Gmina	Mława	Głębokość	2,75 m
Powiat	mławski	Data wykonania	19.07.2011 roku

Warunki wodne (głębokość nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody [m p.p.t.]	Przelot w-wy od do [m]	Miąższość w-wy [m]	Profil litologiczny Skala 1:50	Symbol geotechniczny	Stratygrafia	Badania makroskopowe			
						Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu
1,45	0,00 – 0,85	0,85		nN	czwartorzęd	Nasyp niebudowlany /grunt próchniczny z nielicznym gruzem/	mw	-	-
	0,85 – 1,45	0,60		Nmg		Namuły gliniaste, czarne	w	-	-
	1,45 – 1,95	0,50		Pog		Pospółka mocno gliniasta, brązowa	nw	-	szg
	1,95 – 2,15	0,20		Po		Pospółka drobna, szara	nw	-	szg
	2,15 – 2,75	0,60		Gp		Gлина piaszczysta, brązowa	w	2/2	tpl/pl

KARTA DOKUMENTACYJNA WIERCENIA BADAWCZEGO nr 3/2011

Temat:	Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy kolektora sanitarnego w ulicy Wójtostwo w Mławie		
Zleceniodawca	Piotr Kozłowski, 06-500 Mława ul. Zachodnia 16		
Miejscowość	Mława	Rzędna otworu	146,90 m n.p.m.
Gmina	Mława	Głębokość	2,50 m
Powiat	mławski	Data wykonania	19.07.2011 roku

Warunki wodne (głębokość nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody [m p.p.t.]	Przebieg w-wy od do [m]	Młazszość w-wy [m]	Profil litologiczny Skala 1:50	Symbol geotechniczny	Stratygrafia	Badania makroskopowe			
						Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu
1,60	0,00 – 1,10	1,10		nN	czwartorzęd	Nasyp niebudowlany /grunt próchniczny z nielicznym gruzem/	mw	-	-
	1,10 – 1,60	0,50		H		Grunt próchniczny, czarny	mw	-	-
	1,60 – 2,10	0,50		Pd+Ps		Piasek drobny z domieszka piasku średniego, szary	nw	-	śzg
	2,10 – 2,50	0,40		Gp		Gлина piaszczysta, brązowa	w	2/2	tpl/pl

