













Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu numer 9				Zał.Nr: 1.5			
Rejon: ul. Krucza Miejscowość: Mława Województwo: mazowieckie			Zleceniodawca: SAFEGE S.A. Wiercenie: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Nadzór geologiczny: mgr T. Piwowarski			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
						Rzędna: 152.60 m n.p.m.				
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2015-01-29		
1	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]	[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1.0			nasyp niebudowlany piaszczysto-ziemny+kamienie	nN			
					0.30	piasek drobny zagliniony brązowy z domieszką kamieni	Pd(g)+KO	IIIA	w	szg
					0.70	głina piaszczysta + żwir brązowa na pograniczu piasku gliniastego	Gp(+Ż)//Pg	IVA	mw	tpl
					1.30	piasek gliniasty brązowy z domieszką żwiru	Pg+Ż	IVC	w	pl
					2.50					
					3.50					
Profil otworu numer 10 Rzędna: 152.00 m n.p.m. Data: 2015-01-29										
			1.0			Nawierzchnia asfaltowa+podbudowa piaszczysta (Po+KO)	-			
					0.40	piasek drobny zagliniony brązowy	Pd(g)	IIIA	w	szg
					0.90	głina piaszczysta + żwir brązowa	Gp(+Ż)	IVA	mw	tpl
					1.60	głina piaszczysta brązowa na pograniczu piasku gliniastego	Gp//Pg	IVC	w	pl
					2.70					
					3.50					

Rysunek wykonano programem "GeoStar"