



<p>Objaśnienia:</p> <p>● lokalizacja otworów badawczych</p> <p><b>1/3.5</b> nr otworu/ głębokość [m p.p.t.] <b>149,40</b> rzędna niwelacyjna [m n.p.m.]</p>	Zleceniodawca			Załącznik nr 3.1	
	SAFEGE S.A.				
	00-410 Warszawa, ul. Solec 22				
	Opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej				
Lokalizacja		Mława, ul. Zabrody, ul. Ogrodowa		luty 2015 r.	
Opracowała		mgr inż.A.Rzempowska	Mapa dokumentacyjna	Skala 1:1000	