



Objaśnienia:

● lokalizacja otworów  
badawczych

**8/3,5** nr otworu/ głębokość [m p.p.t.]  
**151,70** rzędna niwelacyjna [m n.p.m.]

Zleceniodawca	SAFEGE S.A. 00-410 Warszawa, ul. Solec 22		Załącznik nr 3.3
Opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej			
Lokalizacja	Mława, ul. Zabrody, ul. Krucza		luty 2015 r.
Opracowała	mgr inż.A.Rzempowska	Mapa dokumentacyjna	Skala 1:1000