



Objaśnienia:



lokalizacja otworów
badawczych

5/3.5
150,70

nr otworu/ głębokość [m p.p.t.]
rzędna niwelacyjna [m n.p.m.]

Zleceniodawca	SAFEGE S.A. 00-410 Warszawa, ul. Solec 22		Załącznik nr 3.2
Opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej			
Lokalizacja	Mława, ul. Sadowa		luty 2015 r.
Opracowała	mgr inż.A.Rzempowska	Mapa dokumentacyjna	Skala 1:1000